

គ្រឿង
គ្នា

ការរំវ៉ែនៅលាយ

ដោយវិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធឌីជីថទិន្នន័យ

តាមការស្វែងរកស្នើសុំនៅលាយ

(សំខាន់ថាជានរំលែកក្នុងកម្រិត GetTOTAL V.3)

ជំនាញ

សាក្រាសកម្មការនិងការស្វែងរក

ក្រសួងពីរាជការណ៍



คำนำ

กรมที่ดินได้มีการนำกล้องสำรวจแบบประมาณผลรวมมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรังวัดและทำแผนที่ของสำนักงานที่ดินมาเป็นระยะเวลาพฤษภาคม โดยที่ผ่านมาซึ่งผู้ทำการรังวัดส่วนใหญ่จะบันทึกข้อมูลผลการรังวัดโดยวิธีการจดค่าด้วยมือ ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการอ่านและจดข้อมูลได้เป็นอย่างมาก

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัดในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานในฝ่ายรังวัดของสำนักงานที่ดิน ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนารูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการรังวัดเฉพาะราย โดยการบันทึกข้อมูลผลการรังวัดลงในหน่วยความจำของกล้องสำรวจแบบประมาณในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล แทนการจดค่าด้วยมือ เพื่อช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งลดข้อผิดพลาดในการจดบันทึกข้อมูลของผู้ทำการรังวัด อีกทั้งข้อมูลดิจิทัลที่บันทึกไว้ ยังสามารถนำไปต่อยอดใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณและลงที่หมายแผนที่งานรังวัดเฉพาะรายในสำนักงานที่ดิน (DOLCAD) ได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

คณะกรรมการจัดทำหัวเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบการรังวัดเฉพาะรายโดยวิธีบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมาณที่พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานรังวัดเฉพาะรายของสำนักงานที่ดินในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของกรมที่ดิน

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการรังวัดและทำแผนที่

ส่วนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย

สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด

พฤษภาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 ภาพรวมการรังวัด โดยวิธีบันทึกข้อมูลด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม	1
1.1 รายละเอียดเบื้องต้น	1
1.2 ขั้นตอนการทำงาน	1
หมวดที่ 2 การรังวัดและบันทึกข้อมูลในสนา�	2
2.1 การตั้งค่ากล้องสำรวจจาก่อนใช้งาน	2
2.2 รูปแบบการรังวัดและบันทึกข้อมูล	2
หมวดที่ 3 โปรแกรมอ่านข้อมูลกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (GetTOTAL)	3
3.1 การติดตั้งโปรแกรม	3
3.2 การใช้งานโปรแกรม	3
3.3 ไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรม	3
หมวดที่ 4 การอ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์เข้าสู่โปรแกรม DOLCAD	5
4.1 กรณีอ่านข้อมูลวงรอบเปิด (งานชั้นหนึ่ง)	5
4.2 กรณีอ่านข้อมูลวงรอบปิด (งานชั้นสอง)	6
4.3 กรณีอ่านข้อมูลโดยยึด	7
ภาคผนวก ก. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะราย โดยบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOUTH รุ่น NTS-345R6A	8
ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะราย โดยบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET210K	17
- การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สายโหลดข้อมูล	28
ภาคผนวก ค. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะราย โดยบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ TOPCON รุ่น OS-101	32
ภาคผนวก ง. รูปแบบไฟล์ข้อมูลจากกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม	40
1. รูปแบบไฟล์ GTS-7	40
2. รูปแบบไฟล์ SDR-33	41

หมวดที่ 1 ภาพรวมการรังวัด โดยวิธีบันทึกข้อมูลด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

1.1 รายละเอียดเบื้องต้น

- ประโยชน์ที่ได้รับจากการรังวัดเฉพาะราย โดยวิธีบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ได้แก่ การลดข้อผิดพลาดในการอ่านค่าและจดบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยมือ ทำให้สามารถทำการรังวัดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

- กรมที่ดินได้พัฒนาโปรแกรมอ่านข้อมูลกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (GetTOTAL) Version 3 เพื่ออ่านข้อมูลผลการรังวัดจากกล้องฯ นำไปใช้จัดทำรายงาน รว. 31 ช และแปลงข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ

- ระบบงานปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ที่ส่งออกไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ GTS-7 (เป็นรูปแบบมาตรฐานของกล้องยี่ห้อ TOPCON) และรูปแบบ SDR-33 (เป็นรูปแบบมาตรฐานของกล้องยี่ห้อ SOKKIA)

- การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับกล้องรุ่นใหม่ สามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB Flash Drive แต่สำหรับกล้องรุ่นเก่า อาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายไฟลดสัญญาณ โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม ProLINK

- ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม GetTOTAL พร้อมคู่มือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด รวมทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการรังวัดและทำแผนที่ ส่วนมาตรฐานการรังวัดเฉพาะราย สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด โทร. 02-1415883

1.2 ขั้นตอนการทำงาน

- ทำการรังวัด และบันทึกข้อมูลผลการรังวัดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด

- ส่งออกข้อมูลผลการรังวัดจากกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม โดยบันทึกข้อมูลลง USB Flash Drive หรือผ่านสายไฟลดข้อมูล

- สำเนาไฟล์ข้อมูลผลการรังวัด เช่น ไฟล์รูปแบบ GTS-7 หรือ SDR-33 ที่ได้จากกล้องฯ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมอ่านข้อมูลกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (GetTOTAL) เพื่ออ่านข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์ผลลัพธ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานกับโปรแกรม DOLCAD รวมถึงสามารถจัดทำรายงานตามแบบ รว. 31 ช ได้

- ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม GetTOTAL ได้แก่ ข้อมูลวงรอบ โยงยึด และหมุดลอย เพื่อนำไปใช้คำนวณและจัดทำหลักฐานการรังวัด

หมวดที่ 2 การรังวัดและบันทึกข้อมูลในสถาน

2.1 การตั้งค่ากล้องสำรวจก่อนใช้งาน

2.1.1 ตรวจสอบการตั้งค่าจานองศาดิ่ง โดยกำหนดให้จานองศาดิ่งที่ตำแหน่งเหนือศีรษะเป็น 0 (Zenith=0)

2.1.2 ตรวจสอบการตั้งค่าคงที่ของปริซึม (Prism Constant) ให้ถูกต้อง

2.2 รูปแบบการรังวัดและบันทึกข้อมูล

2.2.1 ควรตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น “1005-61” เป็นต้น

2.2.2 ควรกำหนดชื่อจุดตั้งกล้องและหลักเขตที่ดินให้สั้นและเข้าใจง่าย แล้วเปลี่ยนชื่อ (Rename) ด้วยโปรแกรม DOLCAD ในภายหลัง

2.2.3 เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกข้อมูลจุดตั้งกล้องทุกครั้ง

2.2.4 เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น รังหลัง รังหน้า หลักเขต หมุดลอย) จะต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วยทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่

BS = หมุดรังหลัง

FS = หมุดรังหน้า

BF = ส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน)

SS = หลักเขตที่ดิน

DO = หมุดลอยหรือหมุดโด'

โดยให้บันทึกรหัสพร้อมกับการตั้งชื่อ ตัวอย่างเช่น

- กรณีส่องไปที่หมุดรังหลัง (วงรอบ) ชื่อ “P1” ให้บันทึกในกล้องเป็น “P1BS”

- กรณีส่องไปที่หมุดรังหน้า (วงรอบ) ชื่อ “P3” ให้บันทึกในกล้องเป็น “P3FS”

- กรณีส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง ชื่อ “P3” ให้บันทึกในกล้องเป็น “P3BF”

- กรณีส่องไปที่หลักเขต “7x-3217” อาจบันทึกในกล้องเป็น “3217SS”

- กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด') ชื่อ “F1” ให้บันทึกในกล้องเป็น “F1DO”

2.2.5 การส่องรังหลัง (BS) หรือส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง (BF) ไม่จำเป็นต้องตั้งค่า งานของสาราเป็นศูนย์

2.2.6 ส่องเป้าให้เสร็จทีละจุด จะส่องด้วยกล้องหน้าซ้ายหรือกล้องหน้าขวา ก่อนกีด้วย

หมวดที่ 3 โปรแกรมอ่านข้อมูลกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (GetTOTAL)

3.1 การติดตั้งโปรแกรม

3.1.1 ใส่แผ่นติดตั้งโปรแกรม (หากไม่มีแผ่นติดตั้ง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ SETUP โปรแกรม ได้จากเว็บไซต์ของสำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด)

3.1.2 เรียกโปรแกรมจากแผ่นติดตั้ง เช่น (CD):\GetTOTAL\Setup\SETUP.EXE หรือจากการดาวน์โหลด

3.1.3 จากหน้าจอการติดตั้ง (Setup) โปรแกรมอ่านข้อมูลกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ให้เลือก “OK” และคลิกที่รูป [เครื่องคอมพิวเตอร์] เพื่อเริ่มติดตั้งโปรแกรม (ตำแหน่งจัดเก็บโปรแกรมจะอยู่ที่โฟลเดอร์ C:\GetTOTAL\ ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นตามปกติ)

3.1.4 ในระหว่างการติดตั้ง หากปรากฏข้อความ “An error occurred while registering the file ...” ให้เลือก Ignore

3.1.5 เมื่อติดตั้งเสร็จ โปรแกรมจะขึ้นข้อความว่า “Setup was completed successfully.” ให้กด “OK”

3.1.6 สร้างโฟลเดอร์ data ภายใต้ C:\GetTOTAL เพื่อใช้เป็นโฟลเดอร์จัดการข้อมูล

3.2 การใช้งานโปรแกรม GetTOTAL

3.2.1 สำเนาไฟล์ข้อมูลจากกล้องสำรวจ (เช่น ไฟล์ 1005-61.SDR) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โฟลเดอร์ “C:\GetTOTAL\Data”

3.2.2 จากหน้าโปรแกรม GetTOTAL คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วค้นหา (browse) ไปที่ไฟล์ที่ต้องการเลือก กดปุ่ม “ตกลง”

3.2.3 กดปุ่ม “อ่านข้อมูล Total Station”

3.2.4 โปรแกรมจะแจ้งเมื่ออ่านและบันทึกข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่ม “OK”

3.2.5 การออกจากโปรแกรม ให้กดปุ่ม “ออกจากโปรแกรม” และเลือก “Yes”

3.3 ไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL

ผู้ใช้สามารถตรวจสอบไฟล์ผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL ได้ที่โฟลเดอร์ “C:\GetTOTAL\Data” โดยจำนวนและชนิดของไฟล์ผลลัพธ์ ขึ้นกับข้อมูลที่รังวัดในสนาม ตัวอย่างเช่น กรณีอ่านไฟล์ข้อมูล “1005-61.txt” อาจได้ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ดังนี้

3.3.1 ไฟล์ “1005-61(ตรวจสอบ).txt” เป็นไฟล์ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบ

3.3.2 ไฟล์รายงาน rw.31 ซ ได้แก่

- ไฟล์ “1005-61(rw31ซ-วงรอบ).xls”

- ไฟล์ “1005-61(rw31ซ-โยงยืด).xls”

- ไฟล์ “1005-61(rw31ซ-หมุดรอย).xls”

3.3.3 ไฟล์ผลลัพธ์ สำหรับใช้นำเข้าโปรแกรม DOLCAD ได้แก่

- ไฟล์ “1005-61(วงรอบ).txt” เป็นไฟล์ข้อมูลวงรอบ(เปิด/ปิด)

- ไฟล์ “1005-61(โยงยืด1_P2-P1).txt” เป็นไฟล์ข้อมูลการโยงยืดหลักเขต ที่ดิน ตั้งที่ 1 (ตั้งกล้องที่ P2 ลงหลัง P1)

- ไฟล์ “1005-61(โยงยืด2_F1-P3).txt” เป็นไฟล์ข้อมูลการโยงยืดหลักเขต ที่ดิน ตั้งที่ 2 (ตั้งกล้องที่ F1 ลงหลัง P3)

- ไฟล์ “1005-61(หมุดรอย1_P3-P2).txt” เป็นไฟล์ข้อมูลหมุดรอย ตั้งที่ 1 (ตั้งกล้องที่ P3 ลงหลัง P2)

หมายเหตุ

1. ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดและทำแผนที่เพื่อเก็บรายละเอียดแปลงที่ดิน โดยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งในระบบพิกัดจาก ยู ที เอ็ม พ.ศ. 2542 กำหนดให้

- กรณีวงรอบ ให้วัดมุมอย่างน้อย 2 ชุด แต่ละชุด ต่างกันไม่เกิน 30 พิลิปดา

- กรณีโยงยืดหลักเขต ให้วัดมุม 1 ชุด หน้าซ้ายและหน้าขวา ต่างกันไม่เกิน 1 ลิปดา

2. กรณีค่าความต่างของมุมเกินเกณฑ์ หรือจำนวนชุดที่รังวัดไม่ครบตามระเบียบฯ โปรแกรมจะแสดงค่ามุมที่คำนวณได้ พร้อมเครื่องหมายดอกจัน (*) ในรายงาน rw. 31 ซ ให้ผู้ใช้งาน ทราบ

หมวดที่ 4 การอ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์เข้าสู่โปรแกรม DOLCAD

4.1 กรณีอ่านข้อมูลของรูปเปิด (งานขันหนึ่ง)

- กดปุ่ม “<->” (ดังรูป) เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลของรูป เป็นไฟล์ “1111-59(วงรอบ).txt”

SVPCAL001 (งานรอบเปิด)

ระบบที่ก็อกจาก UTM	รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น 1	ขั้น 48	ที่นับลักษณะแผนที่ Indian 1975
เส้นที่ 1 <input type="button" value="▼"/> ชื่อเส้นของ <input type="text"/> ความสูงเฉลี่ย <input type="text"/>	ค่า <input type="text"/>	ค่า <input type="text"/>	ค่า <input type="text"/>
คุณมุดออก ประเภทหน่วยเด็กฐาน <input type="button" value="▼"/> น�คดาวเทียม	ความสูง <input type="text"/> ที่ก็อกจากเนื้อ <input type="text"/> ที่ก็อกจากลอก <input type="text"/> ที่ก็อกจากเนื้อ <input type="text"/> ที่ก็อกจากลอก <input type="text"/> ระยะ <input type="text"/>	ค่า <input type="text"/> ที่ก็อกจากเนื้อ <input type="text"/> ที่ก็อกจากลอก <input type="text"/> ที่ก็อกจากเนื้อ <input type="text"/> ที่ก็อกจากลอก <input type="text"/> ระยะ <input type="text"/>	ค่า <input type="text"/> น� <input type="text"/> ระยะ <input type="text"/>
คุณมุดเข้าบารุง ประเภทหน่วยเด็กฐาน <input type="button" value="▼"/> น�คดาวเทียม	ความสูง <input type="text"/> ที่ก็อกจากเนื้อ <input type="text"/> ที่ก็อกจากลอก <input type="text"/> ที่ก็อกจากเนื้อ <input type="text"/> ที่ก็อกจากลอก <input type="text"/> ระยะ <input type="text"/>	ค่า <input type="text"/> ที่ก็อกจากเนื้อ <input type="text"/> ที่ก็อกจากลอก <input type="text"/> ที่ก็อกจากเนื้อ <input type="text"/> ที่ก็อกจากลอก <input type="text"/> ระยะ <input type="text"/>	ค่า <input type="text"/> น� <input type="text"/> ระยะ <input type="text"/>
ค่าแก้ไขทั้งหมด <input type="text"/> พล็อตฯ คำความคลาดเคลื่อนทางมุม 45° <input type="checkbox"/> N <input type="text"/> พล็อตฯ คำความละเอียดถูกต้อง 1: <input type="text"/>	คำนวน <input type="button"/>	ลบวงรอบ <input type="button"/>	พิมพ์รายการคำนวน <input type="button"/> ปิด <input type="button"/>
เลือก <input type="button" value="▼"/>	<->		

/ 4.2 กรณีอ่านข้อมูลของรูปเปิด ...

4.2 กรณีอ่านข้อมูลวงรอบปิด (งานชั้นสอง)

- กดปุ่ม “<->” (ดังรูป) เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลวงรอบ เช่น ไฟล์ “2222-59(วงรอบ).txt”


SVCPCAL002 (วงรอบปิด)

ระบบที่กัดจาก UTM	ร่องวัดโดยวิธีแผนที่ขั้น 2	ขั้น 47	พื้นหลังฐานแผนที่ Indian 1975									
ชื่อเส้น AA24004	จังหวัด แบบหนึ่ง											
หมุดลงหลัง 1	ที่กัดจากเนื้อ											
หมุดผึ้งกล้อง 1	ที่กัดจากออก											
ภาคของที่												
<table border="1"><tr><td>ชื่อหมุด</td><td>นม</td><td>ระยะ</td></tr><tr><td>/1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>				ชื่อหมุด	นม	ระยะ	/1	0	0			
ชื่อหมุด	นม	ระยะ										
/1	0	0										
<p>แทรกบรรทัด ลบบรรทัด ลบภาพบรรทัด <-></p>												
ค่าแก้ไขหมุดทั่วไป พล็อก	ค่าความคลาดเคลื่อนทางนม 45" ✓N พล็อก	ค่าความละเอียดถูกต้อง 1:										
เลือก	คำนวณ	ลบวงรอบ	พิมพ์รายการคำนวณ ปิด									

/ 4.3 กรณีอ่านข้อมูลอย่างยืด ...

4.3 กรณีอ่านข้อมูลโยงยืด

- กดปุ่ม “<->” เพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลโยงยืด เช่น ไฟล์ “3333-59(โยงยืด1_V2-V1).txt”



**ภาคผนวก ก. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะราย โดยบันทึกข้อมูลผลการรังวัด
ด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOUTH รุ่น NTS-345R6A**

ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด
2. ส่งออกไฟล์ข้อมูล GTS-7 จากกล้องสำรวจ และบันทึกลง Flash Drive
3. สำเนาไฟล์ข้อมูล ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไฟล์เดอร์ C:\GetTOTAL\data
4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์ผลลัพธ์
5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

รูปแบบการบันทึกข้อมูล

1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ _rw.12 เช่น “1005-61” เป็นต้น
2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้องทุกครั้ง เช่น ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง “P1” และกดปุ่ม [Set] ทุกครั้ง
 3. เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น รังหลัง รังหน้า หลักเขต หมุดลอย) จะต้องบันทึกหัวของเป้าที่ส่องด้วยทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดรังหลัง, FS = หมุดรังหน้า, BF = ส่องหมุดหน้า เป็นรังหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด้ โดยให้บันทึกพร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น
 - กรณีส่องไปที่หมุดรังหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P1BS”
 - กรณีส่องไปที่หมุดรังหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P3FS”
 - กรณีส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P3BF”
 - กรณีส่องไปที่หลักเขต “7x-3217” อาจบันทึกในกล้องเป็น “3217SS”
 - กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด้) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น “F1DO”
4. การส่องรังหลัง (BS) หรือส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง (BF) ไม่ต้องตั้งค่าจานองศารابเป็นศูนย์
5. ส่องเป้าให้เสร็จทีละจุด จะส่องด้วยกล้องหน้าซ้ายหรือกล้องหน้าขวา ก่อนกีดี และไม่จำกัดจำนวนชุดที่ส่อง


การตั้งค่าก่อนใช้งาน

- ตรวจสอบการตั้งค่ามุม (Zenith=0) โดยจากเมนูหลัก คลิกเลือก [Setting], [Angle], ตั้งค่า มุมตั้ง (Vertical) โดยเลือกจากรายการ เป็น “Zenith=0” กดปุ่ม [Default] และ [V] เพื่อบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น
- ตรวจสอบการตั้งค่าคงที่ของปริซึม (Prism Constant) ให้ถูกต้อง โดยคลิกที่ปุ่ม “รูปดาว” คลิก [Target] เลือกจากรายการ เป็น “Prism” ป้อนค่า Cont ตามค่าคงที่ของปริซึมที่นำมาใช้งาน เช่น “-30” mm. เสร็จแล้วกดปุ่ม [V] เพื่อบันทึก

การส่งออกข้อมูล Flash Drive

1. เสียบ Flash Drive ที่ตัวกล้อง
2. จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [B], เลือก [Export]
3. ตั้งค่าการส่งออกข้อมูล ดังนี้
 - Exp to เป็น “U-Disk”
 - DataTyp เป็น “Raw Data”
 - Format เป็น “GTS-7”
 - เสร็จแล้วกดปุ่ม [Next>>]
4. ตั้งชื่อ FileName ตามเลข รว.12 เช่น “1005-61” กดปุ่ม [Export]
5. หน้าจอจะแสดงข้อความว่า “Finish!” เมื่อส่งออกข้อมูลเสร็จ

แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดในพื้นที่ RTK GNSS Network



1. สร้างไฟล์งานใหม่ จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข รว.12 เช่น ลำดับ รว.12 เป็น “1005/61” ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “1005-61” กด [Ent]
2. บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1) โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Station], [Known Pt] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Known Pt
 - ในบรรทัด Station คลิกที่ Listbox เลือก [New] ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt เป็น “P1” [Ent]
 - กดปุ่ม [BS Pt] ให้แสดงเป็น “BS Ang” กดปุ่ม [Set]
 - กดปุ่มการบาก (x) เพื่อปิดหน้าจอ

/ 3. สองและบันทึก ...


3. ส่องและบันทึกชงหลัง (P2) โดย

- ส่องชงหลังที่ P2
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Meas Pt
- ป้อนชื่อจุดชงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “P2BS” [Ent] (โดยที่ BS = ชงหลัง)
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ชงหลัง P2
- ชื่อจุดชงหลังในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “P2BS1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

4. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1ก-1001
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “1001SS” [Ent] (โดยที่ SS = หลักเขตที่ดิน)
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่หลักเขต 1ก-1001
- ชื่อหลักเขตในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “1001SS1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะเดียวกัน

แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ขั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)



1. สร้างไฟล์งานใหม่ จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข ร.ว.12 เช่น ลำดับ ร.ว.12 เป็น “2005/61” ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “2005-61” กด [Ent]

2. บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1) โดย

- ตั้งกล้องที่ P1
- กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย ให้เล็งทิศเหนือโดยใช้มิ่มทิศ ด้วยกล้องหน้าช้าย
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Station], [Known Pt]
- ในบรรทัด Station คลิกที่ Listbox เลือก [New] ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt เป็น “P1” [Ent]
- กดปุ่ม [BS Pt] ให้แสดงเป็น “BS Ang” กดปุ่ม [Set] เพื่อตั้งค่าจานองศาราบเป็นศูนย์
- กดปุ่มกากราก (x) เพื่อปิดหน้าจอ

3. ส่องและบันทึกวงหลัง (P3) โดย

- ส่องวงหลังที่ P3 ด้วยกล้องหน้าช้าย
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Meas Pt
- ป้อนชื่อจุดวงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “P3BS” [Ent] (โดยที่ BS = วงหลัง)
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้องเป็นหน้าขาว ส่องไปที่วงหลัง P3
- ชื่อจุดวงหลังในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “P3BS1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

/ 4. ส่องและบันทึก ...

4. ส่องและบันทึกธงหน้า (P2) โดย

- ส่องธงหน้าที่ P2
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อจุดธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “P2FS” [Ent]
(โดยที่ FS = ธงหน้า)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหน้า P2
 - ชื่อจุดธงหน้าในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “P2FS1” โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

5. ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นรงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน) โดย

- ส่องกล้องไปที่ P2
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “P2BF” [Ent]
(โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้าเป็นรงหลัง)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่ P2
 - ชื่อหมุดในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “P2BF1” โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

6. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1x-1003
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “1003SS” [Ent] (โดยที่ SS = หลักเขตที่ดิน)
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
 - กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1x-1003
 - ชื่อหลักเขตในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “1003SS1” โดยอัตโนมัติ
 - กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

:

*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1x-1004 ในลักษณะเดียวกัน

7. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- ส่องและบันทึกธงหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นรงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
- ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1x-1001 และ 1x-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)

8. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- ส่องและบันทึกองหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- ส่องและบันทึกองหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

9. ใช้โปรแกรม GetTOTAL โดย

- ส่งออกข้อมูลลง Flash Drive
- สำเนาข้อมูลลงที่ไฟล์เดอร์ C:\GetTOTAL\data
- ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
- ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์

10. อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้ โดย


- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ “2005-61(ตรวจสอบ).txt” ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดยค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลองหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จากจุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ 308°39'35" (ดังรูป)

ล้ำดับ, ตั้งกล้อง (STA), องหลัง (BS), องหน้า/อยู่ยืด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizontal Distance), ระดับ (Elevation), ค่า Azimuth = 308.3935, ระยะราบ = 12.806 เมตร, มุมตั้ง = 70.4713, ระยะ = 12.806 เมตร

- หากหรือlob ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า 360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ 128°39'35" ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

SVCPCAL002 (วงรอบปิด)			
ระบบพิกัดจาก UTM	รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น 2	โซน 48	พื้นที่
ชื่อเส้น	AA70007	จังหวัด	อุบลราชธานี
หมุดองหลัง	AA70007/3	พิกัดจากเหนือ	500.000
หมุดตั้งกล้อง	AA70007/1	พิกัดจากออก	500.000
		ภาคของพิกัด	128.3935

แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ขั้นหนึ่ง (วงรอบเปิด)



- สร้างไฟล์งานใหม่ จากเมนูหลัก คลิกเลือก [Job], [New], ตั้งชื่อ Name ตามเลข ร.ว.12 เช่น ลำดับ ร.ว.12 เป็น “3005/61” ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “3005-61” กด [Ent]
- บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1) โดย
 - ตั้งกล้องที่ A1
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Station], [Known Pt]
 - ในบรรทัด Station คลิกที่ Listbox เลือก [New] ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง Pt เป็น “A1” [Ent]
 - กดปุ่ม [BS Pt] ให้แสดงเป็น “BS Ang” กดปุ่ม [Set]
 - กดปุ่มการลบ (x) เพื่อบิดหน้าจอ

/ 3. ส่องและบันทึก ...

3. ส่องและบันทึกธงหลัง (A2) โดย

- ส่องธงหลังที่ A2
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Collect], [Pt Measure] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Meas Pt
- ป้อนชื่อจุดธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “A2BS” [Ent] (โดยที่ BS = Backsight)
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหลัง A2
- ชื่อจุดธงหลังในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “A2BS1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

4. ส่องและบันทึกธงหน้า (P1) โดย

- ส่องธงหน้าที่ P1
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อจุดธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “P1FS” [Ent]
(โดยที่ FS = ธงหน้า)
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้อง ส่องไปที่ธงหน้า P1
- ชื่อจุดธงหน้าในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “P1FS1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

5. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกธงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกธงหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

6. ส่องและบันทึกหมุดโดย F1 โดย

- ส่องกล้องไปที่ F1
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “F1DO” [Ent]
(โดยที่ DO = หมุดโดยหรือโด')
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้อง ส่องไปที่ F1
- ชื่อหมุดในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “F1DO1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

7. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกธงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)

8. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1ค-1004 ด้วยกล้องหน้าขวา
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “1004SS”
[Ent] (โดยที่ SS = หลักเขตที่ดิน)
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้องเป็นหน้าซ้าย ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1004
- ชื่อหลักเขตในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “1004SS1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน

9. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกคงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกคงหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

10. ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นร่องหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน) โดย

- ส่องกล้องไปที่ B1
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “B1BF” [Ent]
(โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้าเป็นร่องหลัง)
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้อง ส่องไปที่ B1
- ชื่อหมุดในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “B1BF1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

11. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1ค-1002
- จากหน้าจอ Meas Pt ให้ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt เป็น “1002SS”
[Ent] (โดยที่ SS = หลักเขตที่ดิน)
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก
- กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1002
- ชื่อหลักเขตในช่อง Pt จะเปลี่ยนเป็น “1002SS1” โดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม [All] เพื่อรังวัดและบันทึก

*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน

12. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกคงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกคงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะราย โดยบันทึกข้อมูลผลการรังวัด
ด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ SOKKIA รุ่น SET210K

ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด
2. ส่งออกข้อมูลจากกล้องสำรวจเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านสายไฟลดข้อมูล โดยใช้โปรแกรม PROLINK
3. บันทึกไฟล์ข้อมูล (SDR33) ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไฟล์เดอร์ C:\GetTOTAL\data
4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์ผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้กับ DOLCAD
5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโคงยีด

รูปแบบการบันทึกข้อมูล

1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ ร.ว.12 เช่น “1005-61” เป็นต้น
2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกชื่อจุดตั้งกล้อง เช่น “P1” ทุกครั้ง
3. เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น รังหลัง รังหน้า หลักเขต หมุดลอย) ต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วยทุกครั้ง รหัสตั้งกล่างไว้ได้แก่ BS = หมุดรองหลัง, FS = หมุดรองหน้า, BF = ส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด้ โดยให้บันทึกรหัสพร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น
 - กรณีส่องไปที่หมุดรองหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P1BS”
 - กรณีส่องไปที่หมุดรองหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P3FS”
 - กรณีส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P3BF”
 - กรณีส่องไปที่หลักเขต “7x-3217” อาจบันทึกในกล้องเป็น “3217SS”
 - กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด้) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น “F1DO”
4. การส่องรังหลัง (BS) หรือส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง (BF) ไม่ต้องตั้งค่าจานองศารابเป็นศูนย์

5. ส่องเป้าให้เสร็จทีละจุด จะส่องด้วยกล้องหน้าซ้ายหรือกล้องหน้าขวา ก่อนก็ได้ และไม่จำกัดจำนวนชุดที่ส่อง


การตั้งค่าก่อนใช้งาน

- ตรวจสอบการตั้งค่ามุมตั้งเป็น Zenith โดยจากเมนูหลัก กดปุ่ม [CNFG], เลือก [Obs.condition], ตั้งค่า V.obs เป็น “Zenith” กดปุ่ม [Enter], กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
 - ตรวจสอบการตั้งค่าคงที่ของปริซึม (Prism Constant) โดยจากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEAS], ใช้ปุ่ม [FUNC] เพื่อเปลี่ยนหน้าจอแสดงคำสั่ง, คลิกเลือก [EDM], ตั้งค่า Mode เป็น “Fine”, ตั้งค่า Reflector เป็น “Prism” และป้อนค่า PC (Prism Constant) ตามค่าคงที่ของปริซึมที่นำมาใช้งาน เช่น “-30” mm. เสร็จแล้วกดปุ่ม [Enter], กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

การลบไฟล์งาน (JOB) ผู้ใช้กล้อง SOKKIA รุ่น SET210K สามารถใช้ไฟล์งาน (JOB) ได้ จำนวน 10 JOB โดยชื่อไฟล์ตั้งต้นจะเป็น JOB1, JOB2, ... ไปจนถึง JOB10 และนำไปเปลี่ยนชื่อ JOB ตามเลขลำดับ รวม 12 กรณีใช้งานจนครบทั้ง 10 JOB แล้ว สามารถลบ JOB ที่ไม่ได้ใช้งานหรือที่โหลดข้อมูลเสร็จแล้ว โดย

- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]
- เลือก JOB deletion กดปุ่ม [Enter]
- เลือกชื่อ JOB ที่ต้องการลบ กดปุ่ม [Enter]
- กดปุ่ม [Yes] เพื่อยืนยันการลบ
- กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดในพื้นที่ RTK GNSS Network



1. สร้างไฟล์งานใหม่ กำหนดให้เลขลำดับ รวม 12 เป็น “1005-61” โดย

- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]
- เลือก JOB selection กดปุ่ม [Enter]
- กดปุ่ม F1 (LIST), เลือกชื่อ JOB ว่าง ที่จะนำมาใช้งาน กดปุ่ม [Enter]
(กรณีไม่มี JOB ว่าง ต้องเลือกลบ JOB ที่ไม่ได้ใช้งานก่อน)
- กดปุ่ม [Enter] และ [Esc]
- เลือก JOB name edit กดปุ่ม [Enter]
- เปลี่ยนชื่อ JOB เป็น “1005-61” กดปุ่ม [Enter]
- กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก

/ 2. บันทึกจุดตั้งกล้อง ...

2. บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1) โดย

- ตั้งกล้องที่ P1
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEAS], [REC], เลือก Stn.data กดปุ่ม [Enter]
- เลื่อนลงมาที่รายการ Pt. ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง เป็น “P1” [Enter]
- กดปุ่ม F1 [OK]

3. ส่องและบันทึกวงหลัง (P2) โดย

- ส่องวงหลังที่ P2
- เลือก Dist data กดปุ่ม [Enter]
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรับวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหน้าถัดไป ที่ซ่อง Pt. (**กรอกที่ซ่อง Pt. ไม่ใช่ซ่อง Cd.***)
- ป้อนชื่อวงหลังพร้อมรหัส เป็น “P2BS” (โดยที่ BS = วงหลัง) เสร็จแล้วกดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่วงหลัง P2
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรับวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ซ่อง Pt. ยังเป็น “P2BS” เมื่อตอนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]


4. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1ก-1001
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรับวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหน้าถัดไป ที่ซ่อง Pt. (**กรอกที่ซ่อง Pt. ไม่ใช่ซ่อง Cd.***)
- ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส เป็น “1001SS” (โดยที่ SS = หลักเขตที่ดิน) กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ก-1001
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรับวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ซ่อง Pt. เป็น “1001SS” เมื่อตอนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ก-1002, 1ก-1003 และ 1ก-1004 ในลักษณะ

เดียวกัน

แบบฝึกหัดที่ 2. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ขั้นสอง (วงรอบปิด-ศูนย์ลอย)



1. สร้างไฟล์งานใหม่ กำหนดให้เลขลำดับ rw.12 เป็น “2005-61” โดย
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]
 - เลือก JOB selection กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม F1 (LIST), เลือกชื่อ JOB ว่าง ที่จะนำมาใช้งาน กดปุ่ม [Enter]
(กรณีมี JOB ว่าง ต้องเลือกลบ JOB ที่ไม่ได้ใช้งานก่อน)
 - กดปุ่ม [Esc]
 - เลือก JOB name edit กดปุ่ม [Enter]
 - เปลี่ยนชื่อ JOB เป็น “2005-61” กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
2. บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1) โดย
 - ตั้งกล้องที่ P1
 - กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย ให้เล็งทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ ด้วยกล้องหน้าช้ายจากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEAS], กดปุ่ม [OSET] 2 ครั้ง เพื่อตั้งจานองศาราบเป็นศูนย์
 - กดปุ่ม [REC], เลือก Stn.data กดปุ่ม [Enter]
 - ป้อนชื่อจุดตั้งกล้องในช่อง Pt. เป็น “P1” [Enter]
 - กดปุ่ม F1 [OK]

/ 3. ส่องและบันทึก ...

3. ส่องและบันทึกธงหลัง (P3) โดย

- ส่องธงหลังที่ P3 ด้วยกล้องหน้าช้าย
- เลือก Dist data กดปุ่ม [Enter]
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อธงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Pt. เป็น “P3BS” [Enter] (โดยที่ BS = ธงหลัง)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหลัง P3
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น “P3BS” เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

4. ส่องและบันทึกหน้า (P2) โดย

- ส่องธงหน้าที่ P2
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อธงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Pt. เป็น “P2FS” [Enter] (โดยที่ FS = ธงหน้า)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ธงหน้า P2
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น “P2FS” เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

5. ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นธงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน) โดย

- ส่องกล้องไปที่ P2
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อพร้อมรหัสในช่อง Pt. เป็น “P2BF” [Enter] (โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้าเป็นธงหลัง)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่ P2
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น “P2BF” เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

6. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1x-1003
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt. เป็น “1003SS” [Enter] (โดยที่ SS = หลักเขตที่ดิน)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1x-1003
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. เป็น “1003SS” เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1x-1004 ในลักษณะเดียวกัน

7. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- ส่องและบันทึกรองหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- ส่องและบันทึกรองหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นรองหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
- ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1x-1001 และ 1x-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)

8. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- ส่องและบันทึกรองหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- ส่องและบันทึกรองหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

9. ใช้โปรแกรม GetTOTAL โดย

- ส่องออกข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านสายไฟลดข้อมูล โดยใช้ โปรแกรม ProLink
- สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ C:\GetTOTAL\data
- ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
- ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์

10. อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้ โดย


- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ “2005-61(ตรวจสอบ).txt” ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดยค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลลงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จากจุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ $308^{\circ}39'35''$ (ดังรูป)

ถ้าคำนวณ ตั้งกล้อง (STA), จังหวัด (BS), จังหวัด/โยงขีด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizontal Distance), ตั้งกล้อง=P1, จังหวัด=P3, จังหวัด/โยงขีด=, รหัส=BS, มุมราบ=308.3935, ระยะราบ=12.806 เมตร, มุมตั้ง=70.4713, ระยะห่าง=

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า 360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ $128^{\circ}39'35''$ ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณรอบปิด ต่อไปได้

SVPCAL002 (งบฉบับ)			
ระบบพิกัดจาก UTM	รังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น 2	โซน 48	พื้นที่
ชื่อเล่น AA70007	จังหวัด อุบลราชธานี		
หมุดจังหวัด AA70007/3	พิกัดจากเนื้อ 500.000		
หมุดตั้งกล้อง AA70007/1	พิกัดจากออก 500.000		
	ภาคของพิกัด 128.3935		

แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ขั้นหนึ่ง (วงรอบเปิด)



- สร้างไฟล์งานใหม่ กำหนดให้เลขลำดับ ร.ว.12 เป็น “3005-61” โดย
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]
 - เลือก JOB selection กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม F1 (LIST), เลือกชื่อ JOB ว่าง ที่จะนำมาใช้งาน กดปุ่ม [Enter]
(กรณีไม่มี JOB ว่าง ต้องเลือกลบ JOB ที่ไม่ได้ใช้งานก่อน)
 - กดปุ่ม [Esc]
 - เลือก JOB name edit กดปุ่ม [Enter]
 - เปลี่ยนชื่อ JOB เป็น “3005-61” กดปุ่ม [Enter]
 - กดปุ่ม [Esc] 2 ครั้ง เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
- บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1) โดย
 - ตั้งกล้องที่ A1
 - จากเมนูหลัก กดปุ่ม [MEAS], [REC], เลือก Stn.data กดปุ่ม [Enter]
 - เลื่อนลงมาที่รายการ Pt. ป้อนชื่อจุดตั้งกล้อง เป็น “A1” [Enter]
 - กดปุ่ม F1 [OK]

/ 3. ส่องและบันทึก ...

3. ส่องและบันทึกองหลัง (A2) โดย

- ส่ององหลังที่ A2
- เลือก Dist data กดปุ่ม [Enter]
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อองหลังพร้อมรหัส ในช่อง Pt. เป็น “A2BS” [Enter] (โดยที่ BS = ชงหลัง)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่องหลัง A2
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น “A2BS” เมื่อ้อนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

4. ส่องและบันทึกหน้า (P1) โดย

- ส่องหน้าที่ P1
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อองหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Pt. เป็น “P1FS” [Enter] (โดยที่ FS = ชงหน้า)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง เป็นหน้าตรงข้าม ส่องไปที่องหน้า P1
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น “P1FS” เมื่อ้อนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

5. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกองหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกองหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

6. ส่องและบันทึกหมวดอย F1 โดย

- ส่องกล้องไปที่ F1
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Pt. เป็น “F1DO” [Enter] (โดยที่ DO = หมวดอย)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง ส่องไปที่ F1
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น “F1DO” เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

7. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกรองหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)

8. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1ค-1004
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt. เป็น “1004SS” [Enter] (โดยที่ SS = หลักเขตที่ดิน)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1004
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. เป็น “1004SS” เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- หน้าจอแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน

9. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกรองหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกรองหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

10. ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นวงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน) โดย

- ส่องกล้องไปที่ B1
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อพร้อมรหัสในช่อง Pt. เป็น “B1BF” [Enter]
(โดยที่ BF = ส่องหมุดหน้าเป็นวงหลัง)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง ส่องไปที่ B1
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. ยังเป็น “B1BF”
เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- น้ำจօแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

11. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1ค-1002
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก
- ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัส ในช่อง Pt. เป็น “1002SS” [Enter] (โดยที่ SS =
หลักเขตที่ดิน)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- กลับกล้อง ส่องไปที่หลักเขต 1ค-1002
- กดปุ่ม [DIST] เพื่อรังวัด, กดปุ่ม [REC] เพื่อบันทึก (ช่อง Pt. เป็น “1002SS”
เหมือนเดิม)
- กดปุ่ม F1 [OK]
- น้ำจօแสดงผล Overwrite? ให้กดปุ่ม F1 [ADD]

*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน


12. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกวงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกวงหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สายโหลดข้อมูล

1. **สายโหลดข้อมูล** เนื่องจากกล้อง SOKKIA รุ่นเก่า เช่น รุ่น SET210K ไม่มีช่องเสียบ USB Flash Drive ทำให้จำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้สายโหลดข้อมูล (ดังรูป)

กรณีสายโหลดข้อมูลเดิมชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ขายสินค้า เช่น Aliexpress.com โดยพิมพ์ค้นหา “SOKKIA DOWNLOAD CABLE” ราคาปัจจุบัน(รวมค่าส่ง) ประมาณเส้นละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 300 บาท



AliExpress™

sokkia download cable

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

- เครื่องมือ
- คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การปรับปรุงบ้าน
- ดูเพิ่มเติม

ใหม่ Topcon USB ข้อมูลสำหรับ Top...	2pcs ใหม่ USB ข้อมูลดาวน์โหลดเช้า...
US \$9.33	US \$18.80 / ชุด
จัดส่งฟรี	จัดส่งฟรี
★ 5.0	★ 5.0
52 ขายแล้ว	27 ขายแล้ว

2. การติดตั้ง Driver สายโหลดข้อมูล

2.1 ใส่แผ่นซีดีติดตั้งโปรแกรม GetTOTAL หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักมาตรฐาน และส่งเสริมการรังวัด (ยังไม่ต้องเสียบสายโหลดข้อมูล)


2.2 ดับเบิลคลิกไฟล์ “(Drive CD):\Driver\PL2303_Prolific_DriverInstaller.EXE”

2.3 กดปุ่ม [Next >] และ [Finish] ตามลำดับ

2.4 เสียบสายโหลดข้อมูลที่ช่องเสียบ USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.5 เข้าสู่โปรแกรม Device Manager โดยคลิกมาส์ช้ำที่ไอคอน [My_Computer] หรือ [Computer] บนหน้าจอ Desktop เลือก Properties คลิก Device Manager

2.6 เลือกหัวข้อ Ports (COM & LPT) ตรวจสอบหัวข้อรายการสายโหลดข้อมูล “Prolific USB-to-Serial Comm Port” ในวงเล็บ ว่าเชื่อมต่ออยู่ที่ COM หมายเลขอะไร เช่น COM3 ดังรูป



3. การติดตั้งโปรแกรม ProLINK

3.1 ใส่แผ่นซีดีติดตั้งโปรแกรม GetTOTAL หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สำนักมาตรฐาน และส่งเสริมการรังวัด


3.2 ตับเบล็อกลิกไฟล์ “(Drive CD):\Prolink\Setup.exe” เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

3.3 กดปุ่ม [Next >], [Yes], [Next >] และ [Finish] ตามลำดับ

4. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านโปรแกรม ProLINK

4.1 เข้าสู่โปรแกรม ProLINK

4.2 จากเมนู ให้เลือก File และ Send Receive ... เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Download/Upload



4.3 จากหน้าจอฝั่งซ้าย(Local Machine) ให้ Browse ไปที่ “C:\GetTOTAL\Data”

4.4 ตั้งค่า Device Type ที่มุมล่างขวาเป็น SDR33/31(SDR format)

4.5 กดปุ่ม [Settings] ที่ด้านล่างขวา ตรวจสอบการตั้งค่าให้เป็นดังนี้

- Port : เลือก Port ให้ตรงกับที่ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ เช่น COM3 เป็นต้น
- Baud rate : “9600”
- Parity : “None”
- Data Bits : “8”
- Stop Bit : “1”

เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม [OK]

4.6 กดปุ่ม [Connect] ที่ด้านล่างตรงกลาง

4.7 จากหน้าจอฝั่งขวา (Device) ให้คลิกเลือก Use Job Name.SDR 1 ครั้ง

4.8 กดปุ่ม ตรงกลางหน้าจอ เพื่อเตรียมนำเข้าข้อมูล

4.9 หน้าจอจะปรากฏข้อความ “Send the file --- Waiting to receive ...”

/ 5. การส่งออก ...

5. การส่งออกข้อมูลจากกล้อง SOKKIA รุ่น SET210K

- 5.1 ต่อสายโทรศัพท์ลดข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับกล้อง
- 5.2 จากเมนูหลักของกล้องฯ กดปุ่ม [MEM], เลือก JOB กดปุ่ม [Enter]
- 5.3 เลือก Comms setup กดปุ่ม [Enter], ตรวจสอบการตั้งค่าให้เป็นดังนี้
 - Baud rate : “9600bps”
 - Data bits : “8bit”
 - Parity : “Not set”
 - Stop bit : “1bit”
 - Check sum : “No”
 - Xon/Xoff : “Yes”เสร็จแล้ว กดปุ่ม [Esc]
- 5.4 เลือก Comms output กดปุ่ม [Enter]
- 5.5 เลือกชื่อ JOB ที่ต้องการส่งออกข้อมูล แล้วกดปุ่ม [Enter] ด้านขวาของชื่อ JOB ที่เลือก จะแสดงคำว่า “Out”
- 5.6 กดปุ่ม F4 [OK], เลือก SDR33 กดปุ่ม [Enter] เลือก Obs data กดปุ่ม [Enter]
- 5.7 เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลแล้วเสร็จ หน้าจอโปรแกรม ProLINK จะแสดงข้อความว่า “Transfer complete.” ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม [OK] และออกจากโปรแกรม

ภาคผนวก ค. เอกสารประกอบการฝึกอบรม การรังวัดเฉพาะราย โดยบันทึกข้อมูลผลการรังวัด
ด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม ยี่ห้อ TOPCON รุ่น OS-101

ขั้นตอนการทำงานโดยย่อ

1. ทำการรังวัดและบันทึกข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนด
2. ส่งออกข้อมูลจากกล้องสำรวจ และบันทึกลง Flash Drive
3. สำเนาไฟล์ข้อมูลจาก Flash Drive ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไฟล์เดอร์
c:\GetTOTAL\data
4. ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์ผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้กับ
DOLCAD
5. ใช้โปรแกรม DOLCAD เพื่ออ่านข้อมูลจากไฟล์ผลลัพธ์ เช่น วงรอบและโยงยึด

รูปแบบการบันทึกข้อมูล

1. ตั้งชื่อไฟล์ (Job) ตามเลขลำดับ rw.12 เช่น “1005-61” เป็นต้น
2. เมื่อมีการตั้งกล้องใหม่ จะต้องบันทึกซึ่งจุดตั้งกล้อง เช่น “P1” และกดปุ่ม [Set] ทุกครั้ง
3. เมื่อมีการส่องเป้า (เช่น รังหลัง รังหน้า หลักเขต หมุดลอย) จะต้องบันทึกรหัสของเป้าที่ส่องด้วยทุกครั้ง รหัสดังกล่าวได้แก่ BS = หมุดรังหลัง, FS = หมุดรังหน้า, BF = ส่องหมุดหน้า เป็นรังหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน), SS = หลักเขตที่ดิน, DO = หมุดลอยหรือหมุดโด้ โดยให้บันทึกรหัสพร้อมกับการตั้งชื่อ เช่น
 - กรณีส่องไปที่หมุดรังหลัง (วงรอบ) ชื่อ P1 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P1BS”
 - กรณีส่องไปที่หมุดรังหน้า (วงรอบ) ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P3FS”
 - กรณีส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง ชื่อ P3 ให้บันทึกในกล้องเป็น “P3BF”
 - กรณีส่องไปที่หลักเขต “7x-3217” อาจบันทึกในกล้องเป็น “3217SS”
 - กรณีส่องไปที่หมุดลอย (โด้) ชื่อ F1 ให้บันทึกในกล้องเป็น “F1DO”
4. การส่องรังหลัง (BS) หรือส่องหมุดหน้าเป็นรังหลัง (BF) ไม่ต้องตั้งค่าจำนวนครารับเป็นศูนย์
5. ส่องเป้าให้เสร็จทีละจุด จะส่องด้วยกล้องหน้าซ้ายหรือกล้องหน้าขวา ก่อนกี่ได้ และเมื่อกำกับจำนวนชุดที่ส่อง

การตั้งค่าก่อนใช้งาน


- ตรวจสอบการตั้งค่ามุมดิ่งเป็น Zenith โดยกดปุ่ม รูปดาว, คลิก รูปเครื่องมือ (รูปประแจกับไขควง), เลือก “1.Obs.condition”, เลื่อนลงมาที่รายการ V.Obs ตั้งค่าเป็น “Zenith”, กดปุ่ม OK
- ตรวจสอบการตั้งค่าคงที่ของปริซึม (Prism Constant) โดยกดปุ่ม รูปดาว, คลิกรูปเครื่องมือ (รูปประแจกับไขควง), เลือก “4.EDM”, ตั้งค่า Dist.mode เป็น Fine'S', ตั้งค่า Reflector เป็น Prism, ตั้งค่า Prism Const. เช่น -30 หรือ -40 แล้วแต่คุณลักษณะของปริซึมที่นำมาใช้งาน, กดปุ่ม OK

/ การส่องออกข้อมูล ...

การส่งออกข้อมูล

- เลี่ยบ USB Drive ที่กล้องฯ
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Exchange], เลือก [To File]
- เลือก Data เป็น “Raw Data”
- เลือก Format เป็น “Sokkia SDR33 (*.SDR)”, กดปุ่ม [Next>>]
- Browse ไปที่ “Removable Disk”
- กดปุ่มรูปดาวบนแฟ้ม เพื่อสร้าง Folder ใหม่ สำหรับจัดเก็บข้อมูล
- กดปุ่ม [v] และ [Close]

แบบฝึกหัดที่ 1. การรังวัดในพื้นที่ RTK GNSS Network



เริ่มต้นการทำงานโดยกดปุ่ม [PRG] บนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Magnet Field

1. สร้างไฟล์งานใหม่ จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Job], เลือก [New Job], ตั้งชื่อ Name

ตามเลขลำดับ รว.12 เช่น “1005-61” เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูก [v]

2. บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1) โดย

- ตั้งกล้องที่ P1
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Setup], เลือก [Backsight], ป้อนชื่อ Point เป็น “P1”, กดปุ่ม [v]
- กำหนด Backsight Point เป็น “Azimuth” (อาจต้องกดปุ่ม Point) กดปุ่ม [Next>>]
- โปรแกรมจะแสดงข้อความ “Occupation point not Found”, กดปุ่ม [Close]
- จากหน้าจอ Add Point, กดปุ่ม [v]
- จากหน้าจอ Backsight, คลิกເຂົາເຄື່ອງໝາຍຖຸກໃນຊ່ອງ Meas Dist อອກ (ไม่เลือก)
- กดปุ่ม [Set], กดปุ่ม Home (ຮູບບ້ານ)

/ 3. ส่องและบันทึก ...

3. ส่องและบันทึกวงหลัง (P2) โดย


- ส่องวงหลังที่ P2
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Survey], เลือก [Topo] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Sideshot
- ป้อนชื่อวงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น “P2BS”, กดปุ่ม [V]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+ແຜ່ນດີສເກີຕ” (ปຸ່ມຂວາສຸດด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันທຶກຂໍ້ມູນ
*** กรณีส่อง 2 หน้า หรือส่องมากกว่า 1 ชຸດ ให้ทำຫຼັງດີໂລກ
“P2BS1” ແລ້ວกดປຸ່ມ “ຮູບກຳລັງ+ແຜ່ນດີສເກີຕ” ເພື່ອຮັງວັດແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນຕາມ
ຈຳນວນໜຸດທີ່ຕ້ອງການ

4. ส่องและบันທຶກຫຼັກເຂດທີ່ດິນ โดย

- ส่องຫຼັກເຂດ 1ก-1001
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อຫຼັກເຂດພຽມຮ້າສີໃນช่อง Point เป็น
“1001SS”, กด [V]
- กดປຸ່ມ “ຮູບກຳລັງ+ແຜ່ນດີສເກີຕ” (ປຸ່ມຂວາສຸດດ້ານລ່າງ) ເພື່ອຮັງວັດແລະບັນທຶກຂໍ້ມູນ
*** ສອງແລະບັນທຶກຫຼັກເຂດ 1ກ-1002, 1ກ-1003 ແລະ 1ກ-1004 ໃນລັກຊະນະ

ເດືອກກັນ

ແບບຝຶກທັດທີ 2. ການຮັງວັດໂດຍວິຣີແພນທີ່ຂັ້ນສອງ (ວຽກປິດ-ຄຸນຢ່ອຍ)



ເຮີມຕົ້ນການທຳການໂດຍກົດປຸ່ມ [PRG] ບັນແປັນພິມພົມ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ໂປຣແກຣມ Magnet Field

1. ສ້າງໄຟລ໌ງານໃໝ່ จากເມນຸ້ງຫຼັກ ກົດປຸ່ມ [Job], ເລືອກ [New Job], ຕັ້ງໜີ່ Name
ຕາມເລຂລຳດັບ ຮວ.12 ເຊັ່ນ “2005/61” ໃຫ້ຕັ້ງໜີ່ໄຟລ໌ເປັນ “2005-61” ເສົ່ງແລ້ວຄຸລິກເຄື່ອງໝາຍຖຸກ
[V]

/ 2. ບັນທຶກຈຸດຕັ້ງກຳລັອງ ...

2. บันทึกจุดตั้งกล้อง (P1) โดย

- ตั้งกล้องที่ P1
- กรณีต้องการบันทึกค่า Azimuth ด้วย ให้เลือกทิศเหนือโดยใช้เข็มทิศ ด้วยกล้องหน้าช้าย
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Setup], เลือก [Backsight]
- ป้อนชื่อ Point เป็น “P1”, กดปุ่ม [√]
- กำหนด Backsight Point เป็น “Azimuth”, ค่ามุมเป็น $0^{\circ}00'00''$, กดปุ่ม [Next>>]
- โปรแกรมจะแสดงข้อความ “Occupation point not Found”, กดปุ่ม [Close]
- จากหน้าจอ Add Point, กดปุ่ม [√]
- จากหน้าจอ Backsight, คลิกเอาเครื่องหมายถูกในช่อง Meas Dist ออก (ไม่เลือก)
- กดปุ่ม [Set], กดปุ่ม Home (รูปบ้าน)

3. ส่องและบันทึกวงหลัง (P3) โดย

- ส่องวงหลังที่ P3 ด้วยกล้องหน้าช้าย
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Survey], เลือก [Topo]
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อวงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น “P3BS”, กดปุ่ม [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล *** กรณีส่อง 2 หน้า หรือส่องมากกว่า 1 ชุด ให้ทำซ้ำโดยกำหนดชื่อ Point เช่น “P3BS1” และกดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูลตามจำนวนชุดที่ต้องการ

4. ส่องและบันทึกหน้า (P2) โดย

- ส่องวงหน้าที่ P2
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อวงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น “P2FS”, กดปุ่ม [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล

5. ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P2) เป็นวงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน) โดย

- ส่องวงหลังที่ P2
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อวงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น “P2BF”, กดปุ่ม [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล

6. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1x-1003
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง Point เป็น “1003SS”, กด [V]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
- *** ส่องและบันทึกหลักเขต 1x-1004 ในลักษณะเดียวกัน

7. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- ส่องและบันทึกลง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- ส่องและบันทึกหน้า P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)
- ส่องและบันทึกหมุดหน้า (P3) เป็นลงหลัง (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 5)
- ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน 1x-1001 และ 1x-1002 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 6)

8. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P3 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P3 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2)
- ส่องและบันทึกลง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3)
- ส่องและบันทึกหน้า P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4)

9. ใช้โปรแกรม GetTOTAL โดย

- ส่องออกข้อมูลลง Flash Drive
- สำเนาข้อมูลลงที่โฟลเดอร์ C:\GetTOTAL\data
- ใช้โปรแกรม GetTOTAL อ่านข้อมูล
- ใช้โปรแกรม DOLCAD อ่านข้อมูลไฟล์ผลลัพธ์

10. อ่านค่า Azimuth ที่บันทึกไว้ โดย


- ตรวจสอบไฟล์ชื่อ “2005-61(ตรวจสอบ).txt” ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากโปรแกรม GetTOTAL โดยค่ามุมราบ (Horizontal Angle) จากการบันทึกข้อมูลลงหลังครั้งแรก (ข้อมูลบรรทัดแรก) คือค่า Azimuth จากจุดตั้งกล้องแรกไปยังจุดตั้งกล้องสุดท้าย หรือ Azimuth จาก P1 ไป P3 มีค่าเท่ากับ $308^{\circ}39'35''$ (ดังรูป)

คำอับดับ, ตั้งกล้อง (STA), ลงหลัง (BS), ลงหน้า/อยู่ยืด (FS/SS), รหัส(Code), มุมราบ (Horizontal Angle), ระยะราบ (Horizontal Distance), ตั้งกล้อง=P1, ลงหลัง=P3, ลงหน้า/อยู่ยืด=, รหัส=B, มุมราบ=308.3935, ระยะราบ=12.806 เมตร, มุมดิ่ง=70.4713, ระยะสูง=

- บวกหรือลบ ค่า Azimuth ดังกล่าวด้วยมุม 180 องศา (ให้ได้ผลลัพธ์ ตั้งแต่ 0 แต่น้อยกว่า 360) จะได้ผลลัพธ์เป็นค่า Azimuth จาก P3 ไป P1 เท่ากับ $128^{\circ}39'35''$ ซึ่งสามารถนำไปป้อนเข้าสู่โปรแกรม DOLCAD เพื่อใช้คำนวณวงรอบปิด ต่อไปได้

SVPCAL002 (วงศ์บีด)			
ระบบทิกัดจาก UTM	รังวัดโดยวิธีแผนที่ขั้น 2	โซน 48	พื้นที่
ชื่อสถานที่ <input type="text" value="AA70007"/>	จังหวัด <input type="text" value="อุบลราชธานี"/>		
หมุดคงเหลียง <input type="text" value="AA70007/3"/>	ทิกัดจากเนื้อ <input type="text" value="500.000"/>		
หมุดตั้งกล้อง <input type="text" value="AA70007/1"/>	ทิกัดจากออก <input type="text" value="500.000"/>		
	ภาคของทิศ <input type="text" value="128.3935"/>		

แบบฝึกหัดที่ 3. การรังวัดโดยวิธีแผนที่ขั้นหนึ่ง (วงศ์บีด)



เริ่มต้นการทำงานโดยกดปุ่ม [PRG] บนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Magnet Field

- สร้างไฟล์งานใหม่ จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Job], เลือก [New Job], ตั้งชื่อ Name ตามเลขลำดับ รา.12 เช่น “3005/61” ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น “3005-61” เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูก [V]

/ 2. บันทึกจุดตั้งกล้อง ...

2. บันทึกจุดตั้งกล้อง (A1) โดย

- ตั้งกล้องที่ A1
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Setup], เลือก [Backsight], ป้อนชื่อ Point เป็น “A1”, กดปุ่ม [√]
- กำหนด Backsight Point เป็น “Azimuth” (อาจต้องกดปุ่ม Point) กดปุ่ม [Next>>]
- โปรแกรมจะแสดงข้อความ “Occupation point not Found”, กดปุ่ม [Close]
- จากหน้าจอ Add Point, กดปุ่ม [√]
- จากหน้าจอ Backsight, คลิกเอาเครื่องหมายถูกในช่อง Meas Dist ออก (ไม่เลือก)
- กดปุ่ม [Set], กดปุ่ม Home (รูปบ้าน)

3. ส่องและบันทึกวงหลัง (A2) โดย

- ส่องวงหลังที่ A2
- จากเมนูหลัก กดปุ่ม [Survey], เลือก [Topo]
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อวงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น “A2BS”, กดปุ่ม [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล *** กรณีส่อง 2 หน้า หรือส่องมากกว่า 1 ชุด ให้ทำซ้ำโดยกำหนดชื่อ Point เช่น “A2BS1” และกดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูลตามจำนวนชุดที่ต้องการ

4. ส่องและบันทึกหน้า (P1) โดย

- ส่องหน้าที่ P1
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อวงหน้าพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น “P1FS”, กดปุ่ม [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล

5. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกวงหลัง A1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกหน้า P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

6. ส่องและบันทึกหมุดลอย F1 โดย

- ส่องกล้องไปที่ F1
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น “F1DO”, กดปุ่ม [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล

7. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ F1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง F1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกวงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)

8. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1ค-1004
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง Point เป็น “1004SS”, กด [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1001 ในลักษณะเดียวกัน

9. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ P2 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกวงหลัง P1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกหน้า B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

10. ส่องและบันทึกหมุดหน้า (B1) เป็นวงหลัง (เพื่อไม่ให้ข้ามเส้นโครงงาน) โดย

- ส่องกล้องไปที่ B1
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อวงหลังพร้อมรหัส ในช่อง Point เป็น “B1BF”, กดปุ่ม [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล

11. ส่องและบันทึกหลักเขตที่ดิน โดย

- ส่องหลักเขต 1ค-1002
- จากหน้าจอ Sideshot, ป้อนชื่อหลักเขตพร้อมรหัสในช่อง Point เป็น “1002SS”, กด [√]
- กดปุ่ม “รูปกล้อง+แผ่นดิสเก็ต” (ปุ่มขวาสุดด้านล่าง) เพื่อรังวัดและบันทึกข้อมูล
*** ส่องและบันทึกหลักเขต 1ค-1003 ในลักษณะเดียวกัน

12. ย้ายจุดตั้งกล้องไปที่ B1 โดย

- บันทึกจุดตั้งกล้อง B1 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 2.)
- ส่องและบันทึกวงหลัง P2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 3.)
- ส่องและบันทึกหน้า B2 (ขั้นตอนเหมือน ข้อ 4.)

ภาคผนวก ง. รูปแบบไฟล์ข้อมูลจากกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม

โปรแกรม GetTOTAL รุ่นปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้งานข้อมูลไฟล์ข้อความในรูปแบบ GTS-7 และ SDR-33 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รูปแบบไฟล์ GTS-7 (ใช้กับกล้อง SOUTH รุ่น NTS-345R6A และกล้องยี่ห้อ TOPCON)

NTS-345R6A 180308

...

STN	P1,0.000,
XYZ	0.000,0.000,0.000
BKB	,187.3121,90.0000
SS	P2BS,0.000, <<-บรรทัด1
SD	187.3121,69.0045,4.222 <<-บรรทัด2

การบันทึกข้อมูลผลการรังวัดแต่ละครั้งที่ส่อง (วงรอบ โยงยึด หมุดลอย) จะแสดงข้อมูลเป็น 2 บรรทัด โดย

- บรรทัดที่ 1 ใช้รหัสเป็น SS จะแสดงชื่อหมุด เช่น P2BS
- บรรทัดที่ 2 ใช้รหัสเป็น SD จะแสดง ค่าจานองศาราบ ค่าจานองศาดิ้ง และระยะลاد (H, V, S) ตามลำดับ

การแสดงค่ามุมจะอยู่ในรูปแบบ DD.MMSS (DD=องศา MM=ลิปดา และ SS=พิลิปดา)

การแสดงค่า H, V, S แยกจากกันด้วยเครื่องหมายจุลภาค หรือ Comma (,) ตัวอย่างเช่น

ค่า H, V, S เป็น 187.3121,69.0045,4.222

หมายถึง ค่าจานองศาราบ เป็น 187 องศา 31 ลิปดา 21 พิลิปดา

ค่าจานองศาดิ้ง เป็น 69 องศา 0 ลิปดา 45 พิลิปดา

ระยะลاد เป็น 4.222 เมตร

2. รูปแบบไฟล์ SDR-33 (ใช้กับกล้องยี่ห้อ SOKKIA)

00NMSDR33 V04-04.02	01-Jan-02 00:00	113111
10NM1005-61	121111	
06NM1.00000000		
01NM:SET210K V31-06	206997SET210K V31-06	20699731
0.000		
02TP	P10.000	0.000
03NM0.000		0.000
09F1	P1	P2BS4 .222
		69.01250
		187.52250 <<--

การบันทึกข้อมูลผลการรังวัดแต่ละครั้งที่ส่อง (วงรอบ โยงยืด หมุดลอย) จะแสดงข้อมูลเป็นบรรทัดเดียว โดยใช้รหัสเริ่มต้นเป็น 09 และใช้วินัยน้ำดับตัวอักษรในบรรทัด ในการแยกข้อมูลออกจากกัน ดังนี้

ตัวอักษรลำดับที่ 1-2	คือ รหัส	เช่น 09 หมายถึง ข้อมูลมุม+ระยะ
ตัวอักษรลำดับที่ 3-4	คือ หน้ากล้อง	เช่น F1 หมายถึง กล้องหน้าซ้าย
ตัวอักษรลำดับที่ 5-20	คือ ชื่อจุดตั้งกล้อง	เช่น P1
ตัวอักษรลำดับที่ 21-36	คือ ชื่อจุดที่ส่อง	เช่น P2BS
ตัวอักษรลำดับที่ 37-52	คือ ระยะลาก	เช่น 4.222 เมตร
ตัวอักษรลำดับที่ 53-68	คือ ค่าจานองศาดิ่ง	เช่น 69.01250 องศา
ตัวอักษรลำดับที่ 69-84	คือ ค่าจานองศารاب	เช่น 187.52250 องศา

ข้อพึงระวัง

- ค่ามุมที่บันทึกในไฟล์ SDR-33 จะแสดงเป็นหน่วยองศา ในรูปแบบทศนิยม 5 ตำแหน่ง เช่น 187.52250 องศา ซึ่งแตกต่างจากไฟล์ GTS-7 ซึ่งแสดงค่ามุมในรูปแบบ องศา-ลิปดา-พิลิปดา เช่น 187.3121 หมายถึง 187 องศา 31 ลิปดา 21 พิลิปดา

- การแก้ไข (Edit) ไฟล์ SDR-33 ควรเลือกใช้รูปแบบอักษร (Font) ที่แสดงขนาดความกว้างของตัวอักษรเท่ากัน เช่น Courier New เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแก้ไขข้อมูล หรืออาจกำหนดให้เปิดไฟล์ SDR33 ด้วยโปรแกรม WordPad เป็นต้น